

Fig.1




Fig.2




FIG. 1

Fig.3




Fig.4




Fig.5




Fig.6




Fig.7




Fig.8




Fig.9




Fig.10




Fig.11




Fig.12






Fig.13



cross sectional view taken along line D-D in Fig. 12

0990430 FRI 20:32 FAX 81 3 3578 1950

Fig.14



cross sectional view taken along line E-E in Fig. 12

09903-11-00923550



Fig.15





Fig.16



TEST-0929660